


## PROBETA DE TORSIÓN (medidas en mm)



CANTIDAD: 1

Las probetas pueden ser conseguir en Cualquier taller de metalmecánica que disponga de las maquinas herramientas necesarias y que garantice las medidas establecidas.

Mayor información en el laboratorio de resistencia de materiales o con el docente.